

# YF-501 无源码转换器

该转换器可将 RS-232 串行口的数据发送和数据接收信号转换成两线平衡的半双工 RS-485 信号。它是远距离控制设备或点到多点总线通信的最佳选择。该接口转换器，不需要外接交流或直流电源，可直接从 RS-232 端口内获取电源。具有发送数据自动控制的功能，在发送接收数据时不需要使能控制，所以串口自动的流控使你完全不必重新设置硬件或安装软件。完善的浪涌保护，可以确保整个 RS-485 网络的安全。

## 设备参数:

信号输入	1 路 RS-232 控制码
信号输出	1 路 RS-485 控制码
终端匹配	电阻 120Ω
通讯速率	1200-9600bit/s
环境温度	-10℃~55℃
环境湿度	≤90%RH(无凝结)
外形尺寸 (mm)	88(L)×33(W)×18(H)
重量	0.2Kg

## 设备连接图:

